

50 251 EUR

MwSt. ausweisbar

VW

Amarok DC Aventura 3,0l TDI EU6 SCR BlueMotion



GW-Nr.	3MN-FWG331
Ancien prix public conseillé	66 278 EUR
Construction	Camionnette
Contrôle technique	Nouveau
Puissance	190 KW (258 PS)
Cylindrée	2 967 ccm
Treibstoffart	Diesel
Couleur	Bleu Peinture métallisée
Type de boîte	Boîte automatique
Type de véhicule	Véhicule neuf

Ancien prix public conseillé 66 278 EUR
Pakete
Komfort
- Climatisation automatique - Lève-vitres électriques - Verrouillage centralisé avec RC - Volant recouvert de cuir - Ajustement du volant - Rétroviseur électrique - Chauffage avec télécommande

Sicherheit
- Airbag passager - ESP (Electronic Stability Programm) - Alarme - Antidémarrage électronique - Contrôle électrique de pression des pneus - Buses de lave-glaces chauffées
Exterieur
- Jantes alu - Einparkhilfe vo + hi - Crochet d'attelage - Phares directionnels
Interieur
- Sièges en cuir - Réglage de la hauteur des sièges 5 Sitzplätze

Media
- Système de navigation - Apple CarPlay - Radio - CD/MP3-Radio - Bluetooth Freisprecheinrichtung
Schaltung
Boîte automatique
Technique
- ABS (Anti-Blocking-System) - Contrôle de traction - Servo - Ordinateur de bord - Blocage de différentiel - Classe de polluants Euro 6c - Volant multi-fonctions - Filtre diesel - Umweltplakette grün

Sportive
Allgemein
- Carnet d'entretien - Garantie - Nichtraucherfahrzeug
Autres
- TÜV/AU neu - Véhicule neuf - Sans accident - CO2 Effizienzklasse (gewichtet): B - Verzurrösen/-leisten

Beschreibung
Sondereinbauten durch Customized Solution, Beleuchtung für Schwellerrohre mit integrierten LED Spots, Design Unterfahrschutz, Sonnenschutzfolie schwarz für die Fondraumverglasung, Schwellerrohre Edelstahl m.Trittplächen, Aventura Sportsbar in Wagenfarbe lackiert, Federung 3+2 Blattfeder und Dämpfung hinten verstärkt, zGG. 3.080kg, Guide & Inform Laufzeit 3 Jahre, Triebwerks-Unterfahrschutz, Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste, Rollcovervorbereitung mit Sportsbar, 3. Bremsleuchte in LED-Ausführung mit Ladeflächenbeleuchtung, Vorbereitung Tachograf, ?Der Standort des Fahrzeuges kann innerhalb der Senger-Betriebe wechseln. Bitte erfragen Sie den aktuellen Standort vor einem Besuch in unserem Haus.?, Der Standort des Fahrzeuges kann innerhalb der Senger-Betriebe wechseln. Bitte erfragen Sie den aktuellen Standort vor einem Besuch in unserem Haus, Toutes les informations sont donnés sous toutes réserves